



深圳市益利环境

WWW.HELI-ENVIRONMENT.COM



2023101227637

深圳益利环境

地址：深圳市宝安区西乡街道...
服务热线：0755-27637637
官方网站：www.heli-environment.com

检测项目：...
检测地点：...
检测日期：...

检测单位：...
检测人员：...

检测地点：...
检测日期：...

报告编号：HLQ-2023-101227637

委托单位：深圳市宝安区西乡街道

检测地点：深圳市宝安区西乡街道

检测类别：...

检测项目：...
检测地点：...
检测日期：...

检测单位：...
检测人员：...

检测地点：...
检测日期：...

检测项目：...
检测地点：...
检测日期：...

检测单位：...
检测人员：...

检测地点：...
检测日期：...

版权所有

服务热线

0755-27637637

地址：深圳市宝安区西乡街道...
官方网站：www.heli-environment.com



报告编号: 0221213

报 告

一、实验

深圳... 区沙井街

二、本公

号百通科技... 101号。

三、本报

和准确性，... 提供的样品和技术资料保密。

四、本报

核、签发人

五、未经

章、CMA章

六、未经

制检测报告。

七、本报

作为商业广

八、委托

负责。

九、对本

排放状况，

样的样... 受理复

个工作日内

十、本公

本次... 逾期不予受理。对性能不稳定、不易留
提供的信息



深圳市海利智环境检测有限公司
 www.heli.com.cn
 海利智环境检测有限公司

报告编号: HLQ-2023-001

一、任务来源

受深圳

集团股份有

二、项目概况

委托单

地址: 深圳市宝安区

三、检测内容

样

采

采

检

四、检测方法

检测项

氮氧化物

五、评价标准

参照委

GB 3095-2012

GB 3095-2012

GB 3095-2012

GB 3095-2012

GB 3095-2012

GB 3095-2012

GB 3095-2012

GB 3095-2012

GB 3095-2012



深圳市惠利权环境检测有限公司
WWW.HLQ-CERT.COM

报告编号:

六、检测结果

20221212 (83) 011-5

第 3

采样点	DA003				
相关参数	2号锅炉废气排气筒				
烟气流速*	燃料类型: 天然气; 锅炉功率: 2.348 t/h				
烟气速度	m/s	4.2			
烟气温度	°C	86.8			
烟气含湿量	%	5.72			
烟气含氧量	%	6.5			
排气筒高度	m	14			
检测项目	检测结果				
氮氧化物	标况干烟气体积	实测浓度	折算浓度	排放速率	排放浓度
	量*m ³ /h	mg/m ³	mg/m ³	kg/h	mg/m ³
备注: “*”	1349	32	39	0.043	

此项目为采样现场仪器直接读数。

报告结束